



WÓJT GMINY GŁÓWCZYCE

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8
tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59,
e-mail: ug@glowczyce.pl

Głowczyce, dnia 6 lutego 2025 roku

OR-II.0003.2.2025

Pan
Hubert Oleszek
Radny Gminy Głowczyce

Odpowiadając na interpelację z dnia 30 stycznia 2025 r. informuję, że droga gminna R10 jest w trakcie naprawiania przez Zakład Usług Publicznych w Głowczycach kruszywem łamanym 0/31,5 mm, czyli materiałem z którego została wykonana.

Droga została wybudowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Najpierw została wykonana podbudowa z kruszywa betonowego o grubości 15 cm, następnie podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 9 cm. Kruszywa posiadały odpowiednie badania jakości. Dostępna dokumentacja nie wskazuje zaniedbań technicznych przy wykonywaniu drogi, a wszystkie działania miały wymagane zezwolenia.

Pojawianie się ubytków w nawierzchni jest to naturalny proces, który zachodzi w wyniku użytkowania nawierzchni z kruszywa łamanego. W miarę eksploatacji, zwłaszcza pod wpływem ruchu pojazdów i warunków atmosferycznych, może dochodzić do powstawania dziur. To typowe zjawisko, które wymaga okresowego uzupełniania i konserwacji nawierzchni, aby utrzymać jej funkcjonalność.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCY WÓJTA
mgr Joanna Lipczyńska

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.