NOTATKA SŁUŻBOWA
sporządzona dnia 21.10.2026 r.

Dotyczy: zgłoszenia Radnego Huberta Oleszka w sprawie odpływu ścieków ze studzienki zlokalizowanej w pasie drogi gminnej wewnętrznej na drogę gminną, oraz nieruchomość prywatną Pana Huberta Oleszka.

W dniu dzisiejszym tj. dnia 21.10.2026 r. o godz. 11:20 udałyśmy się do m. Rumsko, wraz z Panią Magdaleną Kozłowską Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Na miejscu dokonałyśmy oględzin drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 72 (zdjęcia nr 1, nr 2 stanowią załączniki do niniejszej notatki służbowej). Potwierdziłyśmy ustalenia poczynione w dniu 15.10.2026 r., że droga gminna nie uległa zalaniu czy zniszczeniu, co potwierdza dokumentacja fotograficzna. Dokonałyśmy oględzin studzienki i potwierdziłyśmy, że nie wydostaje się z niej obecnie żadna ciecz. Wokół studzienki z uwagi na podmokły grunt i gliniastą ziemię, jest małe zastoisko wody wymieszanej z wyciekiem z zepsutych ziemniaków, jednakże w żaden sposób nie zagraża drodze gminnej (zdjęcia nr 3, nr 4 stanowią załączniki do niniejszej notatki służbowej).

Następnie udałyśmy się na Gospodarstwo Rolne Rumsko Sp. z o.o. Pan , wyjaśnił, że zlecono prace inwentaryzacyjne sieci podziemnej, meliorantowi Panu . W naszej obecności połączył się telefonicznie z Panem , który wyjaśnił, że w miejscu obecnie funkcjonującego gospodarstwa rolnego był PGR, a istniejąca obecnie infrastruktura melioracyjna może mieć nawet przeszło 50 lat. Zbierała ona wody opadowe, nie tylko z PGR, ale także z innych nieruchomości (prawdopodobnie nawet pól) i rurami była odprowadzana do cieku wodnego za miejscowością. Widoczne studzienki mają funkcje rewizyjne i chłonne. Obecnie infrastruktura nie jest w dobrym stanie technicznym, co powoduje niedrożność istniejącej instalacji. Pan , gromadzi dokumentację techniczną, aby sporządzić pełną inwentaryzację sieci podziemnej urządzeń melioracyjnych. Fakt występowania części instalacji podziemnej w pasie drogi gminnej, nie przesądza, że jest ona własnością Gminy Główczyce, tym bardziej, że większa jej część przechodzi przez grunty prywatne.

Stwierdziłyśmy, że wypływ wód ze studzienki, nie zagraża drodze gminnej wewnętrznej dz. nr 72.

Wnioski:
1. Na obecnym etapie jesteśmy w trakcie gromadzenia informacji pozwalających na ustalenie pochodzenia i statusu prawnego instalacji.
2. Na obecnym etapie nie przesądza się odpowiedzialności Gminy za całość niezinwentaryzowanej instalacji, ani nie wskazuje konieczności jej przebudowy bez uprzedniego ustalenia stanu faktycznego.

Notatkę sporządziły:

Inspektor
mgr Anna Stasiak

KIEROWNIK REFERATU
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Magdalena Kozłowska







Załącznik Nr 4 do NS L 21/10 2076