WÓJT GMINY GŁÓWCZYCE
76-220 Główczyce, ul. Kościuszki 8
tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59,
e-mail: ug@glowczyce.pl

Główczyce, dnia 09 lipca 2026 roku

GK-I.7234.26.2026

Dotyczy: wyjaśnienia sposobu odprowadzania wód opadowych z terenu nieruchomości.

W związku z informacją dotyczącą spływu wód opadowych z terenu [redacted]. dz. nr 74/15 obr. Rumsko na drogę gminną dz. nr 72 obr. Rumsko, zwracam się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

Z poczynionych ustaleń wynika, że teren podwórza gospodarstwa jest utwardzony nawierzchnią betonową, co może mieć wpływ na sposób odpływu wód opadowych z nieruchomości. W związku z powyższym proszę o wskazanie, w jaki sposób obecnie zagospodarowywane są wody opadowe z terenu utwardzonego, oraz czy na nieruchomości znajdują się urządzenia lub rozwiązania techniczne służące do ich odprowadzania lub zatrzymywania.

Proszę o przekazanie informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Uzyskane wyjaśnienia pozwolą na dokonanie oceny sytuacji i podjęcie dalszych czynności w sprawie.

Z poważaniem,

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Joanna Lipczyńska

Otrzymują:
1. Adresat 3520/2026
2. Aa

GK-I.7234.26.2026

URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE
2026 -07- 29
7908
L.dz. _____ podpis _____
Ilość załączników _____

Główczyce, dnia 24 lipca 2026 r.

.p. z o.o.
...apsk

Wójt Gminy Główczyce
ul. Kościuszki 8
76-220 Główczyce

Dotyczy: odpowiedzi na pismo znak GK-I.7234.26.2026 z dnia 9 lipca 2026 r.

W odpowiedzi na pismo dotyczące sposobu odprowadzania wód opadowych z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 74/15, obręb Rumsko, uprzejmie przedstawia następujące wyjaśnienia.

Na terenie działki 74/15 funkcjonuje system odprowadzania wód opadowych z powierzchni utwardzonych, obejmujący rynsztoki, wpusty oraz studzienki kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzane są do dwóch zbiorników retencyjnych (stawów) zlokalizowanych na terenie gospodarstwa, gdzie podlegają retencjonowaniu. Ponadto część wód opadowych kierowana jest na tereny biologicznie czynne znajdujące się w granicach nieruchomości, co umożliwia ich naturalną infiltrację do gruntu.

Na działce 74/15 zastosowano zatem rozwiązania służące zarówno odprowadzaniu, jak i retencjonowaniu wód opadowych. Ich celem jest ograniczenie odpływu wód poza teren gospodarstwa oraz zwiększenie retencji, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki wodnej.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że w ostatnich latach coraz częściej występują opady o charakterze nawalnym, cechujące się bardzo dużą intensywnością w krótkim czasie. W takich warunkach nawet prawidłowo zaprojektowane i utrzymywane systemy odwodnienia mogą okresowo osiągać granice swojej przepustowości. Zjawisko to ma charakter powszechny i dotyczy wielu terenów, niezależnie od sposobu ich zagospodarowania.

Niezależnie od zastosowanych rozwiązań Spółka deklaruje podjęcie dalszych działań zmierzających do zwiększenia skuteczności retencji i odprowadzania wód opadowych. W szczególności planowane jest:

- wykonanie lokalnych murków lub wałów ziemnych w miejscach, w których podczas opadów o wyjątkowo dużej intensywności może dochodzić do odpływu wód poza teren nieruchomości;
- modernizacja wpustów i krat ściekowych w celu zwiększenia ich przepustowości;
- systematyczne czyszczenie rynsztoków, wpustów oraz studzienek kanalizacji deszczowej;
- bieżąca kontrola stanu technicznego systemu odwodnienia oraz podejmowanie dalszych działań usprawniających, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.

dokłada wszelkich starań, aby wody opadowe były zagospodarowywane w granicach własnej nieruchomości w sposób bezpieczny dla otoczenia oraz zgodny z obowiązującymi zasadami gospodarowania wodami. Jednocześnie deklarujemy pełną gotowość do współpracy z Gminą, w tym udziału w ewentualnych oględzinach terenu lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień, jeżeli okażą się one niezbędne do wyjaśnienia sprawy.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie prosimy o przyjęcie przedstawionych wyjaśnień i uznanie ich za wystarczające.

GK

URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE
2026 -07- 13
Dz. 7287 podpis
Ilość załączników

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Lębork, 13.07.2026 r.

GGL.520.32.2026.WM

Urząd Gminy Główczyce
ul. Kościuszki 8
76-220 Główczyce

Dotyczy: informacji na temat działek nr 72, 74/15, 67, 73/5, obręb Rumsko, gmina Główczyce.

W odpowiedzi na e-mail z dnia Nadzór Wodny w Lęborku informuje, że zgodnie z ewidencją urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzoną przez Zarząd Zlewni w Gdańsku na podstawie przepisu art. 196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.) na terenie działek nr 72, 74/15, 67, 73/5, obręb Rumsko, gmina Główczyce nie znajdują się:

1. śródlądowe wody powierzchniowe płynące, w stosunku do których na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Prawo wodne prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
2. urządzenia wodne, w stosunku, do których na podstawie z art. 218 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne, prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Natomiast zgodnie z ww. ewidencją w północnej części działki nr 72 znajdują się rowy melioracyjne oznaczone symbolami **R-A41, R-A46**, które stanowią urządzenia melioracji wodnych, których utrzymywanie, zgodnie z art. 205 ustawy Prawo wodne, należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Ponadto informujemy, że zgodnie z przywołaną ewidencją w niedalekim sąsiedztwie przedmiotowej lokalizacji, na terenie działki 68/6, obręb Rumsko znajduje się studnia drenarska oznaczona symbolem **37S** z odpływem do rowu **R-A42**.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Lęborku
ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel.: 59 862 13 00 | e-mail: nw-lebork@wody.gov.pl

Na mapach ewidencji urządzeń melioracyjnych brak jest jakichkolwiek oznaczeń z dopływem wody do tej studni.

Z ukształtowania terenu przedmiotowej lokalizacji wynika, że istniejąca studnia na działce 72 może mieć związek z odpływem wody do studni drenarskiej 37S na co brak jest potwierdzenia w przywołanej ewidencji.

Kierownik
Nadzoru Wodnego w Lęborku
Eugeniusz Miotke
/podpis kwalifikowany/

Załączniki;
1. Zał. nr 1 – wyciąg z ewidencji..

Otrzymują:
1. Adresat (*e-mail: a.stasiak@glowczyce.pl*).
2. Aa.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Lęborku
ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel.: 59 862 13 00 | e-mail: nw-lebork@wody.gov.pl


R-K1a
BĘDZIECHOWO
72
Legenda
granice działek
Studzienki_drenarskie
Przepusty
Rowy
Cieki_naturalne
Rurociągi_grawitacyjne_szczegółowe
Obręby
MPHPHydroportal ISOK
Cieki_Wyroznione